



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JUSTO RUFINO BARRIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Calle 4-80 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-18-0527-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: INSTALACION DE PISO, CHIMENEAS Y TECHO DE LA COCINA



Foto 2: INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PORTÓN




Foto 3: REMOSAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS



Foto 4: INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA Y CAMBIO DE TUBERIA



Foto 5: AMPLIACIÓN Y PINTURA DE COCINA



Foto 6: INSTALACION DE PISO DE MÓDULOS DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotografías.

Ignacio Cristóbal Paz
Firma y sello del Presidente de la OPEM



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

