



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Francisco La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xejaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-18-0528-43	FECHA:	03/08/2024



Foto 1: Suministro E instalación de techo de area de recreación



Foto 2: Suministro E instalación de techo de area de recreación




Foto 3: Suministro e instalacion de techo de área de rereación




Foto 4: Suministro e instalación de techo de area de recreación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P. Consejos Educativos



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

