



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Francisco La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-18-0528-43	FECHA FINALIZACION:	12/08/2024




Foto1: Finalización de Techo parte frontal



Foto 1: Finalización de techo parte interior



Foto 3: Finalización de techo parte interior




Foto 4: Finalización de techo parte interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

