

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUISTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-18-0530-43	FECHA:	22/04/2024



Mantenimiento de puertas



Mantenimiento de barandas



Mantenimiento de puertas



Sustitución de estructura metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fabela Hernández

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

