

REGISTRO FOTOGRAFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	COLONIA EL RETIRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-19-0002-43	FECHA	22/07/2024



Parte frontal del establecimiento.




Parte lateral del establecimiento en dirección al norte.




Parte de atrás del establecimiento.



Parte lateral del establecimiento en dirección al sur.



Parte lateral del establecimiento.



Parte lateral del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

