



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0002-43	FECHA FINALIZACIÓN:	14/10/2024



Foto 1: Parte frontal del establecimiento.



Foto 2: Parte lateral del establecimiento en dirección al norte.



Foto 3: Parte de atrás del establecimiento.




Foto 4: Parte lateral del establecimiento en dirección al Sur.



Foto 5: Parte lateral del establecimiento.



Foto 6: Parte lateral del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Pú



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.