



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO SANTA FÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-19-0003-43	FECHA	15/07/2024




Suministro e instalación de paredes prefabricadas para aula.



Suministro e instalación de paredes prefabricadas para aula.



Suministro e instalación de puerta de metal con chapa Yale 1x2.5 m.



Suministro e instalación de ventana 1x1 m.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

herminia jimenez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

