


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA FÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0003-43	FECHA:	18/09/2024



Suministro e instalación de paredes prefabricadas para aula.



Suministro e instalación de estructura para techo con techo de lamina troquelada/acanalada aluzinc cal 26, Suministro e Instalacion de puerta de metal con chapa Yale 1x2.5 m.



Suministro e instalacion de puerta de metal con chapa Yale 1x2.5 m.



Suministro e instalación de ventana 1x1 m.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

herminia chris ailen

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PIA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO




DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA FÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0003-43	FECHA:	18/09/2024



Suministro e instalación piso de concreto.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hermínio Jim Ailan

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

