

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos, ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Horizonte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0006-42	FECHA:	3/10/2024



Sustitución de cerramiento por muro prefabricado con estructura metálica



Sustitución de estructura de techo



Sustitución de ventana



Sustitución de puerta



sustitucion de canaletas(sustitucion de ocho metros de canaleta y 15 metros de pared)



sustitucion de canaletas(sustitucion de ocho metros de canaleta y 15 metros de pared)

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sandra Vidal Sabatan Suarez*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público