

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERÍO SAN ANTONIO BUENA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0009-43	FECHA:	15/02/2024




Sustitucion de muro perimetral de mamposteria



Sustitucion de muro perimetral de mamposteria




Sustitucion de muro perimetral de mamposteria



Sustitucion de muro perimetral de mamposteria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

