



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Av. 6-63 Zona 1, El Palmar, Quetzaltenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0013-46	FECHA:	15/02/2024



Suministro e instalación de techo frente al sanitario de varones



Mantenimiento a estructura del portón principal



Suministro e instalación de bajadas de agua pluvial



Reparación, sustitución y mantenimiento a servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Av. 6-63 Zona 1, El Palmar, Quetzaltenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0013-46	FECHA:	15/02/2024



Suministro e instalación de techo para modulo de gradas de ingreso



Suministro e instalación de techo en las gradas que dan a la bodega



Suministro e instalación de bajadas de agua pluvial



Suministro e instalación de techo en el ingreso principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Av. 6-63 Zona 1, El Palmar, Quetzaltenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0013-46	FECHA:	15/02/2024




Suministro e instalación de techo frente al sanitario de varones



Mantenimiento a estructura del portón principal



Suministro e instalación de bajadas de agua pluvial



Reparación, sustitución y mantenimiento a servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

