

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE FINAL

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | EL PALMAR |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INED LOTIFICACIÓN SAN MARCOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LOTIFICACIÓN SAN MARCOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-19-0014-46 | FECHA: | 31/05/2024 |



Foto 1: VISTA FACHADA LAMINA COLOCADA AL 100% Y ESTRUCTURA METÁLICA




Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA FINALIZADO



Foto 3: INSSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES , DUCTO, CXABLEADO



Foto 4: MODERNIZANDO CON SUMINISTRO DE TOMACORRIENTES CON USB.




Foto 5: INTERIOR DE LAS AULAS CON INSTALACIÓN ELECTRICA FUNCIONANDO



Foto 6: EXTERIOR DE AULAS CON FOCOS INSTALADOS, CORREDOR ENTECHADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

