

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Colonia San José Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-19-0019-42	FECHA	2/09/2024



Foto 1: Mantenimiento de Muro de 7.60 de largo x 4 mts de alto en aulas



Foto 2: Suministro e Instalacion de malla calibre 13.5 para acercamiento de muro perimetral



Foto 3: Suministro e instalacion de tubos pvc de 3 para canales y bajadas de agua pluvial



Foto 4: Sustitución de Estructura de soporte actual en mal estado (madera, metal) por metal (costaneras de 4x2 calibre 16 para aulas)



Foto 5: Sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26 para aulas




Foto 6: Suministro de puerta de metal de 1.30 de ancho por 2.20 de alto, doble hoja y aplicacion de pintura anticorrosiva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ODA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
