



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FGR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	E O R M CANTON BELEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CANTON BELEN, EL PALMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-19-0536-43	FECHA FINALIZACIÓN	29/11/2024



Mantenimiento sustitucion estructura de madera por estructura metalica galvanizada.
Mantenimiento sustitucion de cubierta de lámina C26



Mantenimiento sustitucion estructura de madera por estructura metalica galvanizada.
Mantenimiento sustitucion de cubierta de lámina C26



Mantenimiento sustitucion estructura de madera por estructura metalica galvanizada.
Mantenimiento sustitucion de cubierta de lámina C26



Mantenimiento sustitucion estructura de madera por estructura metalica galvanizada.
Mantenimiento sustitucion de cubierta de lámina C26



Mantenimiento sustitucion estructura de madera por estructura metalica galvanizada.
Mantenimiento sustitucion de cubierta de lámina C26



Mantenimiento sustitucion estructura de madera por estructura metalica galvanizada.
Mantenimiento sustitucion de cubierta de lámina C26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

