

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Monte Margarita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 - 19 - 0563 - 43	FECHA:	06/ 06 /2024



Sustitución de estructura portante por tubo estructural galvanizado



Mantenimiento de cocina



Sustitución de lámina troquelada, calibre 26



Sustitución e instalación energía eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

