

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2703-43	FECHA:	15/02/2024



SUSTITUCION DE MURO



SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26





SUSTITUCION DE INODOROS



SUSTITUCION DE AZULEJO EN COCINA

Observaciones: En este formulario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público