

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA ESTANCIA Y PIÑALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2800-42	FECHA:	22/05/2024



Mantenimiento con Suministro e instalación de estructura metálica en cancha



Mantenimiento con Suministro e instalación de cubierta lamina c26



Mantenimiento con Suministro e instalación de estructura metálica en cancha



Mantenimiento con Suministro e instalación de cubierta lamina c26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---