



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LAS MARIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2816-42	FECHA:	14/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Verificar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OFE



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LAS MARIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2816-42	FECHA:	14/05/2024



Suministro e instalación de cimentación en cancha



Suministro e instalación de cimentación en cancha




Suministro e instalación de cimentación en cancha



Suministro e instalación de cimentación en cancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director de la Dirección de Educación Pública

