



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Las Marías
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-2816-42	FECHA:	26/07/2024



Foto 1. Instalación de canales y bajadas de agua parte frontal





Foto 2: Vista de instalación de canales y bajadas de agua



Foto 3: Vista interior de instalación de bajadas canales y bajadas de agua



Foto 4: Vista frontal de la canalización y bajadas de agua finalizado al 100%



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Las Marías
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-2816-42	FECHA:	26/07/2024



Foto 1: Vista estructura metálica finalizada al 100%



Foto 2: Vista de instalación de lámina finalizado al 100%



Foto 3: Vista exterior de suministro e instalación de láminas C 26



Foto 4: Suministro e instalación de lámina C26 finalizado al 100%




Foto 5: fundición de cimentación en cancha finalizado




Foto 6: fundición de Cimentación en cancha finalizado al 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPEP




Firma y Sello Director Centro Educativo

