

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad La Alianza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad La Alianza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3969-43	FECHA FINALIZACIÓN:	6/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 JUNTA ESCOLAR COMUNIDAD LA ALIANZA EL PALMAR QUETZALTENANGO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD LA ALIANZA EL PALMAR QUETZALTENANGO DIRECCIÓN
--	--	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad La Alianza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad La Alianza
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3969-43	FECHA FINALIZACION:	6/09/2024



Foto 7: Suministro e instalación de energía eléctrica.

Foto :




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COMUNITAD ESCOLAR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---