

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad La Alianza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad La Alianza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3969-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Sustrucción de muro de block



Foto 2: sustitución de ventana.



fotografía 3: Instalación de estructura metálica, con lámina alucinc calibre 26.



Foto 4: Sustrucción de puerta







Foto 5: Instalación de piso de concreto.



Foto 6: Instalación de drenaje pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar 	 Firma y Sello Director 
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR



DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad La Alianza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Comunidad La Alianza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-19-3969-43	FECHA:	17/09/2024

 <p>Foto 7: Suministro e Instalación de energía eléctrica más fuerza.</p>	<p>Foto:</p>
--	--------------

<p>fotografía :</p>	<p>Foto :</p>
---------------------	---------------

<p>Foto :</p>	<p>Foto :</p>
---------------	---------------

Observación: si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la JEPF	 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público
--	---