

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad La Alianza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad La Alianza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3969-43	FECHA FINALIZACION:	16/09/2024



Foto 1: Sustrucción de Muro de Block.



Foto 2: Sustrucción de ventana



Foto 3: Instalación de Estructura Metálica.



Foto 4: Sustrucción de puerta



Foto 5: Sustrucción de piso de concreto.




Foto 6: Sustrucción de drenaje pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales actualizando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la JEPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad La Alianza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Comunidad La Alianza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-19-3969-43	FECHA FINALIZACIÓN	16/09/2024

 <p>Foto 7: Instalación de luz eléctrica.</p>	
<p>Foto 3:</p>	<p>Foto 2:</p>
<p>Foto 3:</p>	<p>Foto 4:</p>
<p>Foto 3:</p>	<p>Foto 6:</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---