



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PEBA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COLONIA SAN JOSÉ LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-19-3986-45	FECHA	5/08/2024





FOTO 1: SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE 395 M2 DE ESTRUCTURA METALICA




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA DE 395 M2 MAXALUM C26 (0.40mm)OND G80 AZM150 MDA.



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE BLOCK PARA AULA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

