



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-129  
versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                            |  |                               |                                 |
|----------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO               | Quetzaltenango                               | MUNICIPIO                     | EL PALMAR                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | COLONIA SAN JOSE LOS ENCUENTROS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 09-19-3986-45                                | FECHA                         | 20/08/2024                      |



Foto1: suministro e instalacion de estructura metalica





Foto 2: suministro e instalacion de lamina maxalum (c26) (0.40MM) OND G80 MDA



Foto 3: suministro e instalacion de muro de block para aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de padres de familia.

|   |  |
|---|--|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPA | <br>Firma y Sello Director |
|---|--|

