



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COLONIA SAN JOSE LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-19-3966-45	FECHA FINALIZACIÓN	28/08/2024







Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA




Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MAXALUM C26(0.40MM) OND G80 MDA



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE BLOCK PARA AULA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

