

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Para El Desarrollo NUFED 582.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA ALIANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-4190-45	FECHA:	9/10/2024



Sustitución de malla por perclana de vidrio



Sustitución de Piso Cerámico



Sustitución de puerta



Sustitución de pórtón de metal



Mantenimiento general del sistema electrico



Sustitución de Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE

  
 NUFED  
NUEVA  
ALIANZA

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

  
 DIRECCIÓN  
Núcleo No. 582  
Comunidad Nueva Alianza  
El Palmar, Quetzaltenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Para El Desarrollo NUFED 582.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA ALIANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-4190-45	FECHA:	9/10/2024



Suministro y aplicación de impermeabilizante de pared.( Lado de adentro).



Suministro y aplicación de impermeabilizante de pared ( Lado de afuera).



Suministro e instalación de protecciones tipo verjas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--