


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0010-43	FECHA:	15/02/2024



Sustitución de pozo encanizado con bomba, Mantenimiento de baños



Sustitución de pozo encanizado con bomba, Mantenimiento de baños



Muro perimetral



Sustitución de pozo encanizado con bomba

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la DPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

