

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>QUETZALTENANGO</b>	MUNICIPIO:	<b>COATEPEQUE</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Nueva Comunidad Rural el Naranjo</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>09-20-0035-43</b>	FECHA:	<b>10/05/2024</b>



Sustitución de cubierta de lámina troquelada calibre 26, en servicios sanitarios




Sustitución de cubierta de lámina troquelada calibre 26, en servicios sanitarios



Mantenimiento de servicios sanitarios



Sustitución de puertas de metal



Suministro e instalación de lavamanos de concreto



Suministro e instalación de pozo artesanal y equipo hidroneumático.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lourdes Rosaf*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

