

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	URBANIZACIÓN LA PRIMAVERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0037-43	FECHA:	17 de abril de 2024



Sustitución de lámina troquelada c 26 Módulo 1 y 2



Mantenimiento de estructura metálica con pintura anticorrosiva







Reparación de sistema eléctrico Módulo 1 y 2



Sustitución de tubería PVC 3 líneas principales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	URBANIZACIÓN LA PRIMAVERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0037-43	FECHA:	18 de abril de 2024



Sustitución de ventanas de hierro Módulo 1 y 2



Sustitución flippon sistema eléctrico Módulo 1 y 2



Sustitución de toma corrientes.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O...



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

