



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>QUETZALTENANGO</b>	MUNICIPIO:	<b>COATEPEQUE</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EODP HUGO RENE HEMMERLING</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>8A. AVENIDA 7-37 ZONA 1</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>09-20-0570-42</b>	FECHA:	<b>18/04/2024</b>



Foto 1:  
SUSTITUCIÓN DE COBERTURA DE LAMINA ACANALADA POR LAMINA TROQUELADA




Foto 2:  
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 3:  
REPARACIÓN DE REPELLO EN MURO DE CONCRETO Y PINTURA DE PARED



Foto 4:  
SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE GRIFOS



Foto 5:  
REPARACIÓN DE DRENAJE POR HUNDIMIENTO EN PASILLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Joselyn Asom...*



Firma y sello del Presidente de la OPR

*Patricia...*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público