



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PM-FOE-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM OSCAR DE LEON PALACIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVE. ENTRE 8A. Y 9A. CALLES ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0580-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 1: Suministro y reparacion de muro de block



Foto 2: Sustitucion de puerta metalica




FOTO 3: Sustitucion de piso de torta de cemento por piso ceramico



FOTO 4: Suministro y sustitucion de azulejos para migitorios

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


ALICIA SANTIAGO RODAS DE AVILA
 Firma y sello del Presidente de la OPE


INGRID ELIZABETH DE LEON PAC
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM OSCAR DE LEON PALACIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVE. ENTRE 8A. Y 9A. CALLES ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0580-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 1: Suministro de lamina troqueleada aluzinc calibre 26



Foto 2: Suministro y sustitucion de balcones de metal



Foto 3: Suministro y sustitucion de balcones de metal



Foto 4: Suministro y sustitucion de balcones de metal

Observación: No es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


CONSEJO EDUCATIVO
COMITILA ALICIA SANTIAGO RODAS DE AVILA
 Firma y sello del Presidente de la OPF


DIRECCIÓN
INGRID ELIZABITH DE LEÓN PAC
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Escuela Oficial Urbana N.º 1
Oscar de León Palacios
Coatepeque, Quetzaltenango



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM OSCAR DE LEON PALACIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVE. ENTRE 8A. Y 9A. CALLES ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0580-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 1: Suministro de piso de concreto ,gradas de concreto y repello de pared.



Foto 2: Suministro de bancas y mesas de concreto para exterior



Foto 3: Suministro de piso de concreto para exterior.




FOTO 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domitila Alicia Santiago Rodas de Avila
DOMITILA ALICIA SANTIAGO RODAS DE AVILA
Firma y sello del Presidente de la OPF



Ingrid Elizabeth de Leon Pac
INGRID ELIZABETH DE LEON PAC
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

