



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVILO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Coatepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Varones No. 1 "Manuel Lisarri"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVE. 3-01 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0914-43	FECHA:	27/09/2024




MANTENIMIENTO DE MUROS TABIQUE DE "14" CABINAS DE SANITARIOS MODULO 1 Y MANTENIMIENTO DE "14" PUERTAS METALICAS DE CABINA DE SANITARIOS MODULO 1



MATENIMIENTO DE 60 M2 DE AZULEJO DE "14" CABINAS DE SANITARIOS MODULO 1 Y SUSTITUCION DE "7" INODOROS SANITARIOS MODULO 1



MANTENIMIENTO INODORO INFANTIL DE 1 CABINA DE SANITARIOS MODULO 1



10 M2 DE PISO DE PASILLO SANITARIOS MODULO 1





MATENIMIENTO BAJADA PLUVIAL Y PAÑUELO EN LOSA DE CABINA DE SANITARIOS MODULO 2 Y SUSTITUCION DE "3" INODOROS SANITARIOS MODULO 2



MANTENIMIENTO DE MUROS DE TABIQUE DE "14" CABINAS DE SANITARIOS MODULO 1 Y MANTENIMIENTO DE "14" PUERTAS METALICAS DE CABINA DE SANITARIOS MODULO 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité DPF "BARRILAS"	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---