


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MIGUEL ANGEL ASTURIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 7-06 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0585-43	FECHA:	15/02/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MIGUEL ANGEL ASTURIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 7-06 ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0585-43	FECHA:	15/02/2024




Sustitución de cubierta de lámina modulo 2, Sustitución de lámparas



Sustitución de cubierta de lámina modulo 2, Sustitución de lámparas



Sustitución de cubierta de lámina modulo 1




Sustitución de cubierta de lámina modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y autorizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público