



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM TIPO GUATEMALA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 AVE. Y 6A. CALLE ZONA 1, BARRIO LA BATALLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0586-43	FECHA:	15/02/2024



Sustitución de cubierta de techo, el cual ya cumplió con su vida útil y se encuentra en mal estado.



Mantenimiento de Estructura Metálica de techo Módulo I



Sustitución de una de dos chapas Yale por encontrarse en muy más estado.



Sustitución de una de dos chapas Yale por encontrarse en muy mal estado.

servación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dulce Eugenia Molina Rivera*

Dulce Eugenia Molina Rivera  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Johanna Lisbeth López Méndez*

Johanna Lisbeth López Méndez  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

