

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | COATEPEQUE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1a. CALLE 2-05 ZONA 8, BARRIO AURORA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-20-0596-43 | FECHA: | 05/09/2024 |



Foto 1: MANTENIMIENTO DE CANCHA CON CIMENTACIONES PILOTES Y PEDESTALES



Foto 2: MANTENIMIENTO DE CANCHA CON 4 COLUMNAS METALICAS TIPO JOIST



Foto 3: MANTENIMIENTO DE CANCHA CON VIGAS PRINCIPALES TIPO JOIST 225 M2 Y COSTANERAS 6"X2"



Foto 4: MANTENIMIENTO DE CANCHA CON VIGAS PRINCIPALES TIPO JOIST 225 M2 Y COSTANERAS 6"X2"



Foto 5: MANTENIMIENTO DE CANCHA CON VIGAS PRINCIPALES TIPO JOIST 225 M2 Y COSTANERAS 6"X2"



Foto 6: MANTENIMIENTO DE CANCHA CON 4 COLUMNAS METALICAS TIPO JOIST

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFF

Firma y Sello Director Centro Educativo