



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>QUETZALTENANGO</b>	MUNICIPIO:	<b>COATEPEQUE</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ALDEA SAN FRANCISCO JULAIN</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>09-20-0598-43</b>	FECHA:	<b>19-04-2024</b>



Foto 1:  
SUSTITUCIÓN DE BASES DE MADERA POR BASES DE METAL, EN SALON DE ESCUELA




Foto 2:  
SUSTITUCIÓN DE COBERTURA DE LAMINA ACANALADA POR LAMINA TROQUELADA, EN SALON DE ESCUELA



Foto 3:  
SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 4:  
SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 5:  
SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES EN SALON DE ESCUELA



Foto 6:  
SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS, CABLEADO Y TUBO EN SALON DE ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo

