

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL REPARO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0599-43	FECHA:	19/04/2024



Suministro y sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Suministro y sustitución de piso cerámico



Suministro y reparación de muro de block de cocina



Suministro y sustitución de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilio Ordóñez Biquenter

Firma y sello del Presidente de la OPF




[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL REPARO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0599-43	FECHA:	19/04/2024

 <p>Suministro y reparación de repello en muro de aula</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ereli Ordóñez Tabentes</i></p>  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i></p>  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--