



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARIA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0600-43	FECHA:	19/06/2024



Suministro e instalación de torta de concreto para pasillo



Suministro e instalación de piso ceramico 22 mt2 para pasillo



suministro y sustitución de repello de pared 212 mt2



suministro e instalación de torta de concreto para piso de aula 92 mts2



suministro e instalación de piso ceramico para aula 92mts2



Suministro e instalación de balcones para aula 22.16mts2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARIA EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0600-43	FECHA:	19/06/2024



sustitucion e instalación de portón



Aplicación de estructura de Soporte para aula



Reparación e instalación de puerta de metal para aula



Suministro e instalación de puerta de metal para baño



Suministro e instalación de puerta de metal de emergencia



Suministro e instalacion de lámina para pasillo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

