



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-122  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Coatepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Silencio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0602-43	FECHA:	09/08/2024



FOTO 1 REPARACIÓN DE GRADAS DE INGRESO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO




Foto 3: REPARACIÓN DE BORDILLO DE JARDINERA 2.00X2.00M



Foto 4: REPARACIÓN DE BORDILLO JARDINERA 1.00X1.00M




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público