



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL SILENCIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0602-43	FECHA:	25/09/2024




FOTO 1; REPARACIÓN DE GRADAS DE INGRESO





FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO



Foto 3: REPARACIÓN DE BORDILLO DE JARDINERA 2.00X2.00M



Foto 4: REPARACIÓN DE BORDILLO JARDINERA 1.00X1.00M



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Lidia Castellanos
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público