



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL SILENCIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0602-43	FECHA:	22/10/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE GRADAS DE INGRESO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO




Foto 3: REPARACIÓN DE BORDILLO DE JARDINERA 2.00X2.00M







Foto 4: REPARACIÓN DE BORDILLO JARDINERA 1.00X1.00M



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público