

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL REFUGIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0603-43	FECHA:	13/08/2024



**Foto 1:**  
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA C 26.



**Foto 2:**  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LAMINA.



**Foto 3:**  
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.



**Foto 4:**  
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello del Presidente de la OICP

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Central de Mantenimiento