



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE PACAYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0610-43	FECHA:	15/07/2024



Suministro e instalación de paredes prefabricadas para 2 aulas



Suministro e instalacion de estructura metalica para techo de aula



Suministro e instalacion de lamina troquelada aluzinc C26



Suministro e instalacion de puerta de metal con chapa Yale

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liliana Pacheco



Firma y sello del

[Signature]



Firma y Sello Director/a Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE PACAYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0610-43	FECHA:	15/07/2024



Suministro e instalación de paredes prefabricadas para 2 aulas



Suministro e instalacion de estructura metalica para techo de aula



Suministro e instalacion de lamina troquelada aluzinc C26



Suministro e instalacion de puerta de metal con chapa Yale

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del

Firma y Sello Director