



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Coatepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Vicente Pacayá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0920 0610 43	FECHA:	20/08/2024




Foto 1: Suministro e instalacion de paredes prefabricadas para 2 aulas. Aula .1



Foto 2: Suministro e instalacion de paredes prefabricadas para 2 aulas . Aula.2




Foto 3: Suministro e instalacion de estructura metalica para techo de aulas



Foto 4: Suministro e instalacion de lamina troquelada aluzinc C26.




Foto 5: Suministro e instalacion de puerta de metal con chapa Yale. Aula 1




Foto 6: Suministro e instalacion de puerta de metal con chapa Yale. Aula 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian Magdali Pérez Romero
Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento



Jorge Emilio Xicará López
Firma y Sello Director Centro Educativo

