

**REGISTRO FOTOGRAFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETHANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0613-43	FECHA:	15/02/2024



Sustitución de estructura metálica y cambio de lámina



Sustitución de estructura metálica y cambio de lámina




Sustitución de estructura metálica y cambio de lámina



Cambio de lámpara led


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oclar Vass
Firma y sello del Presidente de la O.P.


[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETHANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0613-43	FECHA:	15/02/2024



Sustitución de estructura metálica



Cambio de lamina



Cambio de lamina



Sustitución de estructura metálica y cambio de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Oclar Vásquez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--