


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TROJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0614-43	FECHA:	20/02/2024



Sustitución de Cubierta de lámina, Foco de 15 Wats



Sustitución de puertas de aula




Sustitución de puertas de aulas



Sustitución de puertas de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clemencia Enelia Dueñas
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

