

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Aldea San Rafael Pacayá No. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Pacayá No.1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0615-43	FECHA:	18/04/2024



SUSTITUCIÓN DE PARED PERIMETRAL CON MUROS DE MAMPOSTERIA REFORZADAS CON ZAPATA DE 1x1 METROS



SUSTITUCIÓN DE PARED PERIMETRAL CON MUROS DE MAMPOSTERIA REFORZADAS CON ZAPATA DE 1x1 METROS



SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALCONES



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL 3x4m

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.R.M.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

