



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CERROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0618-43	FECHA:	18/04/2024



SUSTITUCION DE CANALES DE AGUA PLUVIAL

3



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



SUSTITUCION DE LAMINA ACANALADA CALIBRE 26



INSTALACION DE CUBIERTA METALICA, LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

