

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | COATEPEQUE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN AGUSTÍN PACAYÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-20-0619-43 | FECHA: | 18/04/2024 |



Sustitución de portones



Sustitución de sistema eléctrico



Sustitución de estructura de soporte



Reparación de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

cuypor Dtoniel Lucas Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | COATEPEQUE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN AGUSTÍN PACAYÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-20-0619-43 | FECHA: | 18/04/2024 |



Sustitución de ventilador de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
| <p><i>Caynor Dionicio Lucas Lopez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>  | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|---|--|