



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JALISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0620-43	FECHA:	19-04-2024





Foto 1:
SUSTITUCIÓN DE COBERTURA DE LAMINA ACANALADA POR LAMINA TROQUELADA, REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 2:
SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE HIERRO POR ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 3:
REPARACIÓN PARED DE COCINA, TECHO, ESTRUCTURA, GABINETES,



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Magali De León</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--